


# 10 Aandachtspunten bij afstellen bemester

- 1 Vlakstelling
- 2 Verdeelmolen waterpas
- 3 Mestverdeling machine (doseerschuif)
- 4 Scherp snijwiel en open uitloop
- 5 Voorkom 'waterslot'
- 6 Bodemdruk bemester
- 7 Gewichtsverdeling (asbevestiging)
- 8 Bandenspanning (maximaal 1 bar)
- 9 Overdrukventiel voor druk in tank
- 10 Trekkerbalans (frontgewicht)



Bekijk ook de video's op: [www.veenweiden.nl/veenweidenvakdag/afstellenbemester](http://www.veenweiden.nl/veenweidenvakdag/afstellenbemester)  
[www.ppp-agro.nl/afstellenbemester](http://www.ppp-agro.nl/afstellenbemester)